
Обнаружение криминалистических следов
на сигнальных устройствах серии "Альфа-М"

Сигнальное устройство серии "Альфа-М" имеет множество индикаторных элементов расположенных по всем поверхностям устройства. Любые попытки криминалистического воздействия с целью снятия устройства и повторной установки оставляют множество видимых следов.

При регламентированном снятии СУ с опечатываемого объекта или при контроле, необходимо убедиться в том, что устройство установлено на объекте правильно: для этого необходимо подёргать за петлю образованную гибким элементом. Гибкий элемент не должен вытягиваться из корпуса СУ в сторону обратному замыканию. Далее следует обратить внимание на следующие элементы устройства:


1. **Следы:** Глубокие порезы, царапины, потёртости на гибком элементе.

Причины: Возможные следы от действия щупов. Говорит о том, что гибкий элемент был вытянут и вставлен повторно.




2. **Следы:** Замятие гибкого элемента.


Причины: Использование кусачек, плоскогубцев для лучшего захвата и вытягивания гибкого элемента.




3. **Следы:** Нарушение целостности входных или выходных отверстий - порезы, замятия.

Причины: Следы от действия стальных щупов и других приспособлений.









4. **Следы:** Потёртости на входных или выходных отверстий.


Причина: На лицо предкриминалистическая подготовка. Следы от действия надфиля. На клипе также будут потёртости.







5. **Следы:** Наличие клея в любом месте СУ. Особенно на клапане, гибком элементе или входных и выходных отверстиях.

Причины: Подрез клапана, разрез гибкого элемента с дальнейшей склейкой.









6. **Следы:** Проколы рядом с входным отверстием.


Причины: Следы воздействий острых предметов - игла, шило и других. На клипе будут также следы замятий, проколов.







7. **Следы:** Порезы, рваные края, отслоения клапана в месте его сварки или в месте его гибки.

Причина: Подрез клапана.







Выводы:

1. Сигнальные устройства серии «Альфа-М» обладают достаточным числом индикаторных элементов, которые, в совокупности с применяемым материалом, позволяют выявить любые криминалистические воздействия.

2. Для обнаружения следов криминалистического воздействия оператору во время контроля, который должен проводиться на месте, с достаточным освещением, следует обращать внимания на описанные зоны.

3. Обнаружение любого из описанных следов должно повлечь за собой детальное изучение сигнального устройства с составлением соответствующего акта, выявлением ответственного и проверки материальных ценностей объекта, который был опечатан.